



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial Gerência de Manutenção, Instalações Prediais e Controle do Patrimônio Imobiliário	Comunicação Interna TJMG
	Nº da CI: 1233/2012	DATA: 18/09/12
DE: GEMAP/DENGEP	Endereço: Av. do Contorno, nº 629 – 3º andar	
PARA: GECOMP/COALI	Endereço: Rua Timbiras, nº 1.802	
ASSUNTO: Análise das especificações e habilitação técnica da empresa Sound Station Áudio e Vídeo Comércio e Importação Ltda. 081/2012		

Senhora Coordenadora,

Em atenção a CI 161/2012 enviada em 10/09/2012, referente a documentação técnica encaminhada pela empresa Sound Station Áudio e Vídeo Comércio e Importação Ltda. segue abaixo, item por item, nossas considerações:

Item 1 – Microfone sem fio com base receptora.

Os catálogos encaminhados pela empresa necessitam de complementação, pois não informam as características técnicas solicitadas:

1. "1.1.1.1" - Corpo metálico totalmente revestido por material anticorrosivo ou em material plástico robusto;
2. "1.1.1.5" - Grelha metálica não oxidável de proteção do captador;
3. "1.1.1.6" - Filtro contra vento instalado sob a grelha;
4. "1.1.1.8" - Apoio físico para proteger as baterias (não podem ficar soltas no receptáculo);
5. "1.1.1.11" - Adaptador articulado para uso com pedestais, o qual seja capaz de girar meia volta em sentido horário ou anti-horário e não tenha pino plástico frágil;

Item 2 – Microfone com cabo.

Os catálogos encaminhados pela empresa necessitam de complementação, pois não informam as características técnicas solicitadas:

1. "1.2.1" - Corpo metálico totalmente revestido por material anticorrosivo ou em material plástico robusto;
2. "1.2.5" - Grelha metálica imune à oxidação para proteção do captador;
3. "1.2.11" - Adaptador articulado para uso com pedestais, o qual seja capaz de girar meia volta em sentido horário ou anti-horário e não tenha pino plástico frágil;

Subitem que não atende a especificação técnica do TJMG:

1. "1.2.8" – Não atende a este subitem, pois o peso máximo deveria ser de 350g e não 875g.

Item 3 – Pedestal de mesa, base pesada.

Os catálogos encaminhados pela empresa necessitam de complementação, pois não informam as características técnicas solicitadas:

1. "1.3.3" - Haste e articulação imunes à corrosão por oxidação;
2. "1.3.4" - Base revestida por material anticorrosivo robusto;
3. "1.3.5" - Base pesada projetada para propiciar estável permanência na posição vertical frente ao manuseio normal do microfone;

Handwritten signature and initials.



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial Gerência de Manutenção, Instalações Prediais e Controle do Patrimônio Imobiliário	Comunicação Interna TJMG
	Nº da CI: 1233/2012 DE: GEMAP/DENGEP PARA: GECOMP/COALI	
DATA: 18/09/12 Endereço: Av. do Contorno, nº 629 – 3º andar Endereço: Rua Timbiras, nº 1.802		
ASSUNTO: Análise das especificações e habilitação técnica da empresa Sound Station Áudio e Vídeo Comércio e Importação Ltda. 081/2012		

4. "1.3.6" - Base pesada provida de material macio (feltro ou equivalente) de modo a não danificar o tampo de mesas.

Item 4 – Pedestal tipo girafa para um microfone.

Os catálogos encaminhados pela empresa necessitam de complementação, pois não informam as características técnicas solicitadas:

1. "1.4.2" - Haste articulável feita de material metálico mecanicamente resistente e durável;
2. "1.4.3" - Haste e articulação imunes à corrosão por oxidação;
3. "1.4.4" - Base revestida por material anticorrosivo robusto.

Item 5 – Caixa de som tipo ativa.

Os catálogos encaminhados pela empresa necessitam de complementação, pois não informam as características técnicas solicitadas:

1. "1.5.3" - Dotada de ventilação forçada para refrigerar o amplificador;
2. "1.5.9" - Circuito limitador de clipagem da saída;
3. "1.5.17" - Sistema de proteção contra surto de entrada e/ou curto circuito.

Item 6 – Mesa misturadora de 4ch.

Os catálogos encaminhados pela empresa necessitam de complementação, pois não informam as características técnicas solicitadas:

1. "1.6.6" - Saída estéreo independente para implementação de "sala de controle";
2. "1.6.8" - Entrada de sinal endereçável às saídas mixadas ou não;
3. "1.6.9" - Fonte interna universal, 110 a 240V ~ , 60Hz;
4. "1.6.12" - Disponibilidade de controle de ganho;
5. "1.6.14" - Acabamento resistente à corrosão;

Subitem que não atende a documentação técnica:

1. "1.6.1" – Não atende quanto ao número de canais de entrada pois possuem apenas 03 canais com conectores XLR e não 04 conforme especificação.

Item 7 – Mesa misturadora de 08ch.

Os catálogos encaminhados pela empresa necessitam de complementação, pois não informam as características técnicas solicitadas:

1. "1.7.6" - Saída estéreo independente para implementação de "sala de controle";
2. "1.7.8" - Entrada de sinal endereçável às saídas mixadas ou não;



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial Gerência de Manutenção, Instalações Prediais e Controle do Patrimônio Imobiliário	Comunicação Interna 7116
	Nº da CI: 1233/2012 DE: GEMAP/DENGEP PARA: GECOMP/COALI	
DATA: 18/09/12 Endereço: Av. do Contorno, nº 629 – 3º andar Endereço: Rua Timbiras, nº 1.802		
ASSUNTO: Análise das especificações e habilitação técnica da empresa Sound Station Áudio e Vídeo Comércio e Importação Ltda. 081/2012		

3. "1.7.11" - Dimensões de largura e profundidade não podem exceder 400mm para que a mesa caiba no mobiliário planejado (não será usado rack). Eventuais alças para instalação em rack devem ficar acondicionadas dentro de embalagem adequada para serem guardadas com baixo contato com o ar ambiente, evitando oxidação;
4. "1.7.12" - Disponibilidade de controle de ganho;
5. "1.7.14" - Acabamento resistente à corrosão;

Subitens que não atende a documentação técnica:

1. "1.7.1" - Não atende quanto ao número de canais de entrada, pois possuem apenas 04 canais com conectores XLR e não 08 conforme especificação.
2. "1.7.2" - Não possui saída XLR;

Item 8 – Suporte tipo pedestal para caixa de som.

Os catálogos encaminhados pela empresa necessitam de complementação, pois não informam as características técnicas solicitadas:

1. "1.8.1" - Feito de material metálico resistente e durável;
2. "1.8.2" - Revestido por material anticorrosivo robusto
3. "1.8.4" - Juntas metálicas de boa qualidade, resistentes ao esforço mecânico e à oxidação.

Item 9 – Suporte de parede para caixa de som.


Os catálogos encaminhados pela empresa necessitam de complementação, pois não informam as características técnicas solicitadas:


1. "1.9.1" - Feito de material metálico resistente e durável;
2. "1.9.2" - Revestido por material anticorrosivo robusto;
3. "1.9.4" - Juntas metálicas de boa qualidade, resistentes ao esforço mecânico e à oxidação

CONCLUSÃO: O equipamento proposto pela empresa supracitada não atende a quatro exigências claramente expressas no edital. Portanto a proposta não atende ao edital.


Aguiar Ozanan de Souza
Técnico Eletrônica 60012862

Atenciosamente,


José Luiz de Paula Alves da Cunha
Gerente de Manutenção Predial
TJ-2977-7


Marcelo Junqueira Santos
Diretor Executivo de Engenharia
e Gestão Predial